

Nr.1612 Data: 04-12-2017

Buletin de analiză

Cod BA - 18-01

Nr.1619 Data: 29-11-2017

Punct recolta: **IST SUMERNA**

situat in localitatea **UCEA** recoltat de catre **BUJOREANU GABRI** beneficiar:

SC AROMAPA SERV SRL

Analiza solicitata **Monitorizare de audit** a fost recoltata la data / ora **22-11-2017 / 08:00** si a fost predada in laborator in data / ora: **22-11-2017 / 11:20** in baza procesului verbal / contract / comanda nr. **923 / 22-11-2017**

Parametrii solicitati : Escherichia Coli, Enterococi intestinali, Clor rezidual liber, Clor rezidual total

Parametrii microbiologici

Parametru	Valoare det. / UM	Valoare adm. / UM	Metoda
Escherichia Coli:	0 ufc / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 9308-1 / 2015
Enterococi intestinali:	0 ufc / 100 ml	0 / 100 ml	SR EN ISO 7899-2 / 2002

Efectuat de:

Responsabil analiza

si verificat de:

LESTIAN LILIANA
Laborator de microbiologie
Cod 211747

Proba s-a lucrat conf. LG 458/2002r; PS-L-08

Parametrii chimici

Parametru	UM	Valoare	CMA	LOQ	Metoda
Clor rezidual liber:	mg/l	0.299	0.50	0.07	SR EN ISO 7393-2/2002
Clor rezidual total:	mg/l	0.344		0.07	SR EN ISO 7393-2/2002

Responsabil analiza:

Verificat de:

LESTIAN ELENA
chimist principal

Proba s-a lucrat conf. Legea apelor 458/2002 r